

## Crue rapide torrentielle et coulée de boue

### Débordement du lac d'Avoriaz [Ensemble d'événements liés au même phénomène déclencheur]

#### Date et lieu de l'évènement :

- 2015-05-04
- France
- Haute-Savoie (74)
- Avoriaz

#### Description de l'évènement :

Suite aux fortes précipitations du début du mois de mai 2015, le lac d'Avoriaz s'est élevé de près de 7m au-dessus de son seuil maximum, provoquant l'inondation de la station.



#### Impacts et conséquences :

Le départ de deux téléphériques est inondé, ainsi que l'usine à neige.

#### Observations :

Cet évènement s'inscrit dans l'épisode de précipitations intenses qu'ont connu la Savoie et la Haute-Savoie dans les premiers jours de mai 2015.

#### Territoires impactés et principaux acteurs :

Seule la station d'Avoriaz est impactée.

#### Evénements associés :

Se référer aux autres fiches concernant les crues de mai 2015 en Savoie et en Haute-Savoie

**Contexte climatique :**

**Autres points d'analyse :**

**Référents scientifiques et personnes ressources :**

**Sources des documents présents dans la synthèse :**

- Carte de localisation : Google Map
- Photographie gauche : France 3 région
- Photographie droite : France 3 région

**Pour aller plus loin :**

*Références bibliographiques*

*Ressources internet*