

Coulée de boue et lave torrentielle


Coulée de boue à Chamoson

Date et lieu de l'évènement :

- 2018-08-07
- Suisse
- Valais
- Chamoson

Description de l'évènement :

Le mardi 7 août, une lave torrentielle de grande ampleur se déclenche à Chamoson.



Impacts et conséquences :

La route menant aux Mayens est coupée à hauteur du Grugny. Plusieurs véhicules ont été fortement secoués et deux ponts sont coupés par la boue.

Observations :

Territoires impactés et principaux acteurs :

Des travaux pour rabaisser le lit du cours d'eau étaient prévus.

Evénements associés :

De nombreuses coulées de boue et laves torrentielles sont recensées suite à la période orageuse du 4 et 5 août. (se référer aux fiches sur la crue de l'arc et sur les coulées de boue de la Grave, de Névache et du Val Ferret)

Contexte climatique :

L'été a été globalement chaud et sec malgré quelques épisodes de précipitations brusques et intenses à l'origine de plusieurs laves torrentielles. Néanmoins, il contribue aux fortes instabilités des sols, résultats, par exemple, d'une sécheresse associée à une saturation en eau provoquée par l'arrivée d'épisodes courts de précipitations fortes et intenses.

Ainsi, début août, l'épisode de canicule qui touche toute la France, se couple avec l'apparition de très forts orages qui toucheront, les 4 et 5 août le massif des Alpes, entraînant de nombreux dégâts, en raison notamment du déclenchement de plusieurs laves torrentielles. (Voir le rapport événements remarquables 2018, PARN 2019)

Autres points d'analyse :

Référents scientifiques et personnes ressources :

Sources des documents présents dans la synthèse :

Carte de localisation : Google map

Photo 1 et 2 : lacote.ch

Pour aller plus loin :

- <https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/valais-une-lave-torrentielle-a-fonce-sur-chamoson-775368>
- <https://www.arcinfo.ch/photos/suisse/valais-coulee-de-boue-monstre-a-chamoson-775383>