

Crue rapide torrentielle et coulée de boue


Coulée de boue au Villaret du Nial

Date et lieu de l'évènement :

- 2016-11-25
- France
- 73 (Savoie)
- Le Villaret du Nial,
Commune de Tignes

Description de l'évènement :

La pluie et la neige sont tombées en abondance le 24 novembre et le matin du 25 ont entraîné de gros dégâts à Val d'Isère et au hameau Le Villaret du Nial, situé sur la commune de Tignes.



Impacts et conséquences :

La coulée de boue de 20 m3 a traversé la route au Villaret du Nial.

Observations :

Territoires impactés et principaux acteurs :

Le Villaret du Nial, situé sous la route de la Sassièrre, a subi deux coulées de boue. La boue a d'ailleurs emporté la route sur une trentaine de mètres et a pénétré dans les garages et les sous-sols des maisons du hameau.

Evénements associés :

Une autre coulée s'est produite sur la route de Tignes. Multiples inondations à Val d'Isère suite aux trombes d'eau et de neige tombées en abondance.

Contexte climatique :

Il ne pleut pas dans les vallées savoyardes, ce qui démontre que nous sommes bien sous l'influence d'un retour d'Est.

Autres points d'analyse :

Référents scientifiques et personnes ressources :

Sources des documents présents dans la synthèse :

- Photographie : Le Dauphiné Libéré (25 novembre 2016)
- Carte de localisation : Google Maps

Pour aller plus loin :

Ressources bibliographiques

Ressources internet

- <http://www.radiovaldisere.com/index.php?p=infos&id=6547>
- <https://www.ledauphine.com/savoie/2016/11/25/une-vingtaine-d-operations-en-cours-suite-a-des-inondations>