

## Coulée de boue & lave torrentielle


### Coulées de boue à la Grave et Névache

#### Date et lieu de l'évènement :

- 2018-08-06
- France
- 05 (Hautes-Alpes)
- La Grave et Névache

#### Description de l'évènement :

Les forts orages du 4 et 5 août ont entraîné de nombreuses coulées de boue, dont deux déclenchées le lendemain de l'épisode orageux, le 6 Août, à La Grave et à Névache.



#### Impacts et conséquences :

De nombreux torrents sont entrés en crue, à l'origine de plusieurs laves torrentielles, notamment dans le Val des Prés où le torrent de la Ruine est sorti de son lit sur une centaine de mètres.

On observe des accumulations assez importantes, comme par exemple 80cm de matériel dans certaines maisons de Névache, et jusqu'à 1m de dépôt à la Grave.

#### Observations :

Seuls des dégâts matériels sont à déplorer. On note également des Coulées de boue aussi à Vars, Ceillac, à l'Echelle et au fond du Champsaur.

#### Territoires impactés et principaux acteurs :

Outre les coupures de routes temporaires, plusieurs habitations ont été touchées, dont 7 à la Grave et 9 à Névache. La centrale hydraulique en construction de la Grave a été également fortement endommagée ; la coulée de boue ayant fait sauter la digue en place.

#### Evénements associés :

De nombreuses coulées de boue et laves torrentielles sont recensées suite à la période orageuse du 4 et 5 août. (se référer aux fiches sur la crue de l'arc et sur les coulées de boue dans le Val Ferret)

### **Contexte climatique :**

L'été a été globalement chaud et sec malgré quelques épisodes de précipitations brusques et intenses à l'origine de plusieurs laves torrentielles. Néanmoins, il contribue aux fortes instabilités des sols, résultats, par exemple, d'une sécheresse associée à une saturation en eau provoquée par l'arrivée d'épisodes courts de précipitations fortes et intenses.

Ainsi, début août, l'épisode de canicule qui touche toute la France, se couple avec l'apparition de très forts orages qui toucheront, les 4 et 5 août le massif des Alpes, entraînant de nombreux dégâts, en raison notamment du déclenchement de plusieurs laves torrentielles. (Voir le rapport événements remarquables 2018, PARN 2019)

### **Autres points d'analyse :**

### **Référents scientifiques et personnes ressources :**

### **Sources des documents présents dans la synthèse :**

Carte de localisation : Google map

Photo 1 : Coulée de boue à Névache. Source : Le Dauphiné Libéré

Photo 2 : Coulée de boue à la Grave. Source : Le Dauphiné Libéré

<https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/08/05/orages-le-torrent-de-la-ruine-deborde-une-personne-isolee>

### **Pour aller plus loin :**