

## Journée Relais IMAGINE-ALP

« Risques naturels en moyenne Montagne : mieux les connaître pour mieux s'adapter »

Chichilianne, 25 juin 2025

### Photos et supports RTM utilisés pendant la visite de terrain

organisé et proposé par :




avec la participation de :



avec le soutien financier de :












Figure 18 : Radier en blocs câblés à l'aval de l'ouvrage B25.



Figure 17 : Ouvrages ensevelis (B30)



Figure 29 : Contournement de barrages lors de la crue de 1990







Échelle 1 : 8 576

0 ————— 200 m

**2024**



**2005**



**1991**



**1978**



**1969**